



275BG

FOLLETO INFORMATIVO
GUANTE DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS MECÁNICOS
EN420:2003 + A1:2009 Guantes de protección Exigencias Generales
 EN388:2016
 +A1:2018



1131B

Los guantes han sido ensayados en la palma del guante

Si el tamaño no cumple el mínimo requerido es adecuado para su uso en situaciones especiales.

Modelo	Descripción
275BG	Guante con soporte de algodón y recubrimiento de latex
Tallas	8-9-10

Cuando el nivel marcado es X indica que el guante no ha sido ensayado o el metodo de ensayo no es adecuado.

RIESGOS MECÁNICOS EN 388:2016

TABLA DE LOS NIVELES DE EFICACIA		1	2	3	4	5	
a) Resistencia a la abrasión (ciclós)		100	500	2000	8000	/	/
b) Resistencia al corte (factor)		1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	/
c) Resistencia al desgarro (Newton)		10	25	50	75	/	/
d) Resistencia la perforación (Newton)		20	60	100	150	/	/
e) Resistencia al corte vertical (Nivel)	A	B	C	D	E	F	

Aplicable a productos con resultados de corte EN y TDM presentados: los resultados de la prueba de coupé son solo indicativos, mientras que la resistencia al corte TDM es el resultado de rendimiento de referencia.

Cumplen con la normativa UE 2016/425 de equipos de protección laboral a través de los standards Europeos EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018.

"Los exámenes de tipo EU están realizados por: SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland (notified body number 2777)
"Los exámenes de tipo UKCA están realizados por: SATRA Technology Center Ltd. - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northhamptonshire, NN16 8SD (Organismo homologado 0321)

Recomendaciones

- No usar en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico a cubrir supere los niveles de prestaciones indicados.
- Contiene latex y acelerantes que pueden generar reacciones alérgicas.
- No se deben usar cuando haya riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.
- Comprobar antes de cada uso que el artículo está en buen estado.
- Para guantes con dos o más capas "la clasificación general no necesariamente refleja el rendimiento de la capa más externa". Siempre, deberán ser inspeccionados por el usuario antes de su uso para asegurarse que no hay ningún daño presente
- Caducidad:** Cuando se almacena correctamente, no sufrirá cambios en las propiedades mecánicas hasta tres años después de la fecha de fabricación. La vida útil no se puede especificar y depende de la aplicación y la responsabilidad del usuario de determinar el uso previsto.
- Almacenaje:** En un lugar seco y fresco, protegido de la luz solar y de cualquier otro agente agresivo. Con un almacenaje correcto, las propiedades mecánicas no sufren cambios desde la fecha de fabricación. Para su transporte y conservación no se requiere ningún embalaje especial pero deben permanecer extendidos.
- Envasado en 100 pares por cartón.

Instrucciones de limpieza:

No se recomienda el lavado ya que los guantes pueden perder sus prestaciones iniciales, para su limpieza se puede utilizar un paño húmedo.



Nota: La información aquí contenida y los resultados de los exámenes del laboratorio pretenden ayudar al usuario la selección del EPI. Sin embargo debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por tanto responsabilidad del usuario final y no del fabricante, la adecuación del guante para el uso que se pretende.

Uso inadecuado del guante

La sensibilidad y la destreza táctiles se reducen con un mal ajuste del guante y causan fatiga en las manos y los dedos.

Una talla incorrecta y un ajuste inadecuado provocan una protección deficiente de las manos.

Colocación del guante

Asegurar la selección de la talla de guante adecuada. Compruebe si hay daños físicos o contaminación antes de cada uso de guante. Desechar si hay algún daño o contaminante.

Quitarse el guante

Quitese el guante tan pronto como se gaste o se dañe. Cuando el contaminante no se puede eliminar o presenta un potencial peligro es aconsejable quitarse los guantes derecho e izquierdo alternativamente, utilizando la mano enguantada para quitarse los guantes sin que el contaminante entre en contacto con las manos desnudas.

Higiene de manos

Cuando una indicación de higiene de manos precede a un contacto que también requiere el uso de guantes, el frotamiento de manos o el lavado debe realizarse antes de ponerse los guantes y después de quitarse los guantes

Una copia de la hoja Informativa se suministra en cada bolsa de diez pares

Para información adicional consulte con su proveedor.

NITREX SEGURIDAD LABORAL SL

Ezurriki, 13 - 20305 IRUN - España
Tel. 943 633282 - Fax 943 633261 - www.nitrex.es
www.nitrex.es

La Declaración de conformidad se puede obtener en : www.nitrex.es/es/275BG/

GB

INFORMATION SHEET
PROTECTIVE GLOVE AGAINST MECHANICAL RISKS
 EN420: 2003 + A1: 2009 Protective gloves General Requirements
 EN388:2016
 +A1:2018



1131B

Gloves have been tested in the palm area

Fit for special purpose (if size does not meet minimum length requirement)

Model	Description
275BG	Glove with cotton support and latex coating
Sizes	8-9-10

When the marked level is X it indicates that the glove has not been tested or the test method is not adequate.

MECHANICAL RISK EN 388:2016

PERFORMANCE LEVEL CHART		1	2	3	4	5	
a) Abrasion resistance		100	500	2000	8000	/	/
b) Cut resistance		1,2	2,5	5	10	20	/
c) Tearing resistance		10	25	50	75	/	/
d) Puncture resistance		20	60	100	150	/	/
e) Resistance to TDM cut test	A	B	C	D	E	F	

For dulling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance is the reference performance results (applicable to products with both EN and TDM cut results presented)

Complies with EU Regulation 2016/425 for PPE, as brought to UK Law and amended, through European standards EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018.

The EU type examinations are conducted by: SATRA Technology Europe Ltd. Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland (notified body number 2777)
The UKCA type examinations are conducted by: SATRA Technology Center Ltd. - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northhamptonshire, NN16 8SD (approved body number 0321)

Recommendations

- Do not use in those jobs where the level of mechanical risk to cover exceeds the levels of benefits indicated.
- Contains latex & accelerators which may cause allergic reactions.
- They should not be used when there is a risk of entrapment by moving parts of machines.
- Check before each use that the item is in good condition.
- For gloves with two or more layers "the overall classification does not necessarily reflect the performance of outmost layer"
- Always should be inspected by the user before use to ensure there is no damage is presented.
- Obsolescence:** When stored properly, will not suffer changes in the mechanical properties upto three years from the date of manufacture.
- Service life can not be specified and depends on application and responsibility of the user to ascertain suitability of the gloves for its intended use
- Storage:** In a dry and cool place, protected from sunlight and any other aggressive agent. With proper storage, the mechanical properties do not change from the date of manufacture. No special packaging is required for transport and conservation but product must remain flat.
- Packaged in 100 pairs per carton.

Cleaning instructions

Washing is not recommended as gloves may lose their initial performance, for cleaning you can use a damp cloth.



Note: The information contained herein and the results of the laboratory tests are intended to help the user select the PPE. However, it should be understood that the actual conditions of use cannot be similar. It is therefore the responsibility of the end user and not the manufacturer, the suitability of the glove for the intended use.

Inappropriate glove use

Tactile sensitivity and dexterity reduce with poor fitting of glove cause fatigue in hands and finger.

Wrong size and poor fitting leads to poor hand protection.

Glove donning

Ensure the selection of appropriate glove size. Check for any physical damages or contamination prior to each use of glove. Discard if there is any damage or contaminant.

Glove doffing

Remove the glove as soon as it wear off or damage. When contaminant is not removable or presents a potential hazard it is advisable to easy left and right gloves off alternately using the gloved hand so that the gloves are removed without the contaminant contacting bare hands.

Hand Hygiene

When an indication for hand hygiene precedes a contact that also requires glove usage hand rubbing or hand washing should be performed before donning gloves and after removing gloves.

A user Information sheet is supplied in every bag of ten pairs.

For additional information consult your supplier.

NITREX SEGURIDAD LABORAL SL

Ezurriki, 13 - 20305 IRUN - España
Tel. 943 633282 - Fax 943 633261 - www.nitrex.es
www.nitrex.es

Declaration of Conformity can be accessed at: www.nitrex.es/es/275BG/



This article contains a biocidal product with the active substance: Zinc Pyrithione"

P

FOLHA DE INFORMAÇÃO
FOLHA DE INFORMAÇÃO LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÁNICOS
 EN420: 2003 + A1: 2009 Luvas de proteção Requisitos gerais
 EN388:2016
 +A1:2018



1131B

Luvas foram testadas na área da palma

Adequado para fins especiais (se o tamanho não atender ao requisito de comprimento mínimo)

Modelo	Descrição
275BG	Luva com suporte de algodão e revestimento de látex
Tamanhos	8-9-10

Cuando o nível marcado é X, indica que a luva não foi testada ou o método de teste não é adequado.

RIESGO MECÁNICO EN 388: 2016

NÍVEL DE DESEMPENHO		1	2	3	4	5	
a) Resistência à abrasão		100	500	2000	8000	/	/
b) Resistência ao corte		1,2	2,5	5	10	20	/
c) Resistência ao rasgo		10	25	50	75	/	/
d) Resistência à perfuração		20	60	100	150	/	/
e) Resistência ao corte vertical	A	B	C	D	E	F	

Aplicável a produtos com resultados de corte EN e TDM apresentados: Os resultados do teste de cupé são apenas indicativos, enquanto que a resistência ao cisalhamento TDM é o resultado do desempenho de referência.

Eles cumprem o regulamento da UE 2016/425 sobre equipamentos de proteção ao trabalho através de normas europeias EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018.

"Los exámenes de tipo EU están realizados por: SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irlanda (organismo notificado número 2777)
"Los exámenes de tipo UKCA están realizados por: SATRA Technology Center Ltd. - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northhamptonshire, NN16 8SD (organismo notificado número 0321)

Recomendações

- Não use nas tarefas em que o nível de risco mecânico é para cobrir os níveis de desempenho indicados. Contém latex & aceleradores que podem causar reações alérgicas.
- No se deben usar cuando haya riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.
- Verificar antes de cada uso que el artículo está en buen estado.
- Para luvas com duas ou mais camadas "a classificação geral não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa". Sempre, devem ser inspeccionados pelo usuário antes do uso para garantir que não haja danos presente
- Obsolescência:** Quando armazenado de maneira adequada, não sofrerá alterações nas propriedades mecánicas a hasta tres años da data de fabricação.
- A vida útil não pode ser especificada e depende da aplicação e responsabilidade do usuário em verificar a adequação das luvas para o uso pretendido
- Armazenamento: Em local seco e fresco, protegido da luz solar e de qualquer outro agente agressivo. Com armazenamento adequado, o propriedades mecánicas inalteradas a partir da data de fabricação. Para seu transporte e conservação, nenhuma embalagem é necessária especial, mas eles devem permanecer estendidos.
- Embalado em 100 pares por caixa.

Instruções de limpeza:

A lavagem não é recomendada, pois as luvas podem perder seu desempenho inicial, para a limpeza pode-se usar um pano úmido.



Nota: As informações aqui contidas e os resultados dos testes laboratoriais têm como objetivo auxiliar o usuário na seleção do EPI. No entanto, deve-se entender que as condições reais de uso não podem ser semelhantes. Portanto, é de responsabilidade do usuário final e não do fabricante, a adequação da luva para o uso pretendido.

Uso impróprio de luva

A sensibilidade tátil e a destreza diminuem com o ajuste incorreto da luva, causando fadiga nas mãos e nos dedos

O tamanho incorreto e o encaixe incorreto levam a uma proteção insuficiente das mãos.

Calçando luva

Certifique-se de selecionar o tamanho de luva apropriado. Verifique se há danos físicos ou contaminação antes de cada uso de luva. Descarte se houver algum dano ou contaminante.

Retirando luva

Remova a luva assim que ela ficar gasta ou danificada. Quando o contaminante não é removível ou apresenta um potencial perigo, é aconselhável tirar as luvas esquerda e direita alternadamente, usando a mão enluvada para que as luvas sejam removidas sem que o contaminante entre em contato com as mãos desprotegidas.

Higiene das mãos

Cuando uma indicação de higiene das mãos precede um contato que também requer o uso de luvas, esfregar as mãos ou a lavagem deve ser realizada antes de calçar as luvas e depois de retirá-las.

As informações do usuário são fornecidas em cada saco de dez pares.

Para informações adicionais, consulte seu provedor.

NITREX SEGURIDAD LABORAL SL

Ezurriki, 13 - 20305 IRUN - España
Tel. 943 633282 - Fax 943 633261 - www.nitrex.es
www.nitrex.es

Declaracao de Conformidad disponible en www.nitrex.es/es/275BG/



Este artigo contém um produto biocida com a substância ativa: Zinco Pírritona

E

BROCHURE D'INFORMATION
PROTECTION DES GANTS CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES
EN420:2003 + A1:2009 Gants de protection Exigences générales
EN388:2016

+A1:2018



1131B
Les gants ont été testés au niveau de la paume
Convient à un usage spécial (si la taille ne répond pas aux exigences de longueur minimale)

Modele	Description
275BG	Gant avec support en coton et revêtement en latex
Tailles	8-9-10

Lorsque le niveau marqué est X, cela indique que le gant n'a pas été testé ou que la méthode de test n'est pas adéquate.

RISQUE MECANIQUE EN 388: 2016



1131B
a b c d e

NIVEAU DE PERFORMANCE						
Test	1	2	3	4	5	
a) Résistance à l'abrasion	100	500	2000	8000	/	/
b) Résistance à la coupe	1,2	2,5	5	10	20	/
c) Résistance à la déchirure	10	25	50	75	/	/
d) Résistance à la perforation	20	60	100	150	/	/
e) Résistance à la coupe verticale	A	B	C	D	E	F

Applicable aux produits présentant les résultats de coupe EN et TDM présentés: les résultats des tests de coupe sont donnés à titre indicatif uniquement, tandis que que la résistance au cisaillement TDM est le résultat des performances de référence.

EN ISO 21420:2020

Ils sont conformes au règlement UE 2016/425 sur les équipements de protection du travail à travers les normes européennes
EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018.

"Les examens de type UE sont effectués par: le centre technologique SATRA Technology Europe Ltd.,
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irlande (organisme notifié numéro 2777)

"Les examens de type UKCA sont effectués par: le centre technologique , SATRA Technology Center Ltd. - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD (organisme notifié numéro 0321)

Recommandations

- Ne pas utiliser dans les emplois où le niveau de risque mécanique à couvrir dépasse les niveaux de prestations indiqués.
 - Contient latex et des accélérateurs pouvant provoquer des réactions allergiques.
 - Ils ne doivent pas être utilisés en cas de risque de coincement par des pièces mobiles de machines.
 - Vérifiez avant chaque utilisation que l'artice est en bon état.
 - Pour les gants à deux couches ou plus, "la classification générale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche la plus externe".
- Toujours, doit être inspecté par l'utilisateur avant utilisation pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages présent.
- Osolescenza: lorsqu'il est stocké correctement, ne subira pas de changements dans les propriétés mécaniques jusqu'à trois ans de la date de fabrication. La durée de vie ne peut pas être spécifiée et dépend de l'application et de la responsabilité du user de s'assurer à l'utilisation prévue
- Stockage: Dans un endroit sec et frais, à l'abri du soleil et de tout autre agent agressif. Avec un stockage approprié, les propriétés mécaniques restent inchangées depuis la date de fabrication. Pour son transport et sa conservation, aucun emballage n'est requis spécifiquement mais doit rester étendu.
- Emballé en 100 paires par carton.

Instructions de nettoyage

Le lavage n'est pas recommandé car les gants peuvent perdre leur performance initiale, pour le nettoyage, vous pouvez utiliser un chiffon humide.



Remarque: Les informations contenues dans le présent document et les résultats des tests de laboratoire sont destinés à aider l'utilisateur à sélectionner l'EPI.
Cependant, il faut comprendre que les conditions réelles d'utilisation ne peuvent pas être similaires. Il incombe donc à l'utilisateur final et non du fabricant, l'adéquation du gant à l'usage prévu.
Une information utilisateur est fournie dans chaque sac de dix paires.

Uso inadecuado del guante

La sensibilidad y la destreza táctiles se reducen con un mal ajuste del guante y causan fatiga en las manos y los dedos.
Una talla incorrecta y un ajuste inadecuado provocan una protección deficiente de las manos.

Colocación del guante

Asegurar la selección de la talla de guante adecuada. Compruebe si hay daños físicos o contaminación antes de cada uso de guante. Desechar si hay algún daño o contaminante.

Quitarse el guante

Quitese el guante tan pronto como se gaste o se dañe. Cuando el contaminante no se puede eliminar o presenta un potencial peligro es aconsejable quitarse los guantes derecho e izquierdo alternativamente, utilizando la mano enguantada para quitarse los guantes sin que el contaminante entre en contacto con las manos desnudas.

Higiene de manos

Cuando una indicación de higiene de manos precede a un contacto que también requiere el uso de guantes, el frotamiento de manos o el lavado debe realizarse antes de ponerse los guantes y después de quitarse los guantes

Pour plus d'informations, consultez votre fournisseur.

NITREX SEGURIDAD LABORAL SL

Ezurriki, 13 - 20305 IRUN - España
Tel. 943 633282 - Fax 943 633261 - www. nitrex.es
Declaration de Conformite disponible a: www.nitrex.es/es/2758G/



Cet article contient un produit biocide dont la substance active est: Zinc Pyrithione »

B

INFORMATIONSBROSCHÜRE
HANDSCHUHSCHUTZ GEGEN MECHANISCHE RISIKEN
EN420: 2003 + A1: 2009 Schutzhandschuhe Allgemeine Anforderungen
EN388:2016

+A1:2018



1131B
Im Handflächenbereich wurden Handschuhe getestet
Für besondere Zwecke geeignet (wenn die Größe nicht den Mindestlängenanforderungen entspricht)

Modell	Beschreibung
275BG	Handschuh mit Baumwollunterstützung und Latexbeschichtung
Grosen	8-9-10

Wenn der markierte Wert X ist, bedeutet dies, dass der Handschuh nicht getestet wurde oder die Testmethode nicht ausreichend ist.

MECHANISCHE RISIKEN BEI 388: 2016



1131B
a b c d e

Leistungsniveau						
Prüfung	1	2	3	4	5	
a) Abriebfestigkeit	100	500	2000	8000	/	/
b) Schnittwiderstand	1,2	2,5	5	10	20	/
c) Reißfestigkeit	10	25	50	75	/	/
d) Durchstoßfestigkeit	20	60	100	150	/	/
e) Widerstand gegen vertikalen	A	B	C	D	E	F

Gilt für Produkte mit den angegebenen EN- und TDM-Schnittergebnissen: Die Coupé-Testergebnisse sind nur Richtwerte
Diese TDM-Scherfestigkeit ist das Ergebnis der Benchmark-Leistung

EN ISO 21420:2020

Sie entsprechen der EU-Verordnung 2016/425 über Arbeitsschutz-ausrüstung durch europäische Normen
EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018.

"EU-Typprüfungen werden durchgeführt von: SATRA Technology Europe Ltd.,
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irland (benannte Stelle Nummer 2777)

"UKCA-Typprüfungen werden durchgeführt von: SATRA Technology Center Ltd. - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD (benannte Stelle Nummer 0321)

Empfehlungen

- Nicht bei Arbeiten anwenden, bei denen das zu deckende mechanische Risiko das angegebene Nutzerniveau überschreitet.
- Enthält Latex + Beschleuniger, die allergische Reaktionen hervorrufen können
- Sie dürfen nicht verwendet werden, wenn die Gefahr des Einklemmens durch bewegliche Maschinenteile besteht.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob sich der Artikel in einem guten Zustand befindet.
- Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Schichten "spielt die allgemeine Klassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wider".

Osolescenza: Bei sachgemäßer Lagerung treten ab Herstellungsdatum keine Änderungen der mechanischen bis um drei Jahre an Eigenschaften auf.

Die Lebensdauer kann nicht angegeben werden und hängt von der Anwendung und der Verantwortung des Kunden ab, um die Eignung der Handschuhe für den beabsichtigten
Handschuhe sollten vor dem Gebrauch immer vom Benutzer überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorliegen
Lagerung: An einem trockenen und kühlen Ort, geschützt vor Sonnenlicht und anderen aggressiven Mitteln. Bei sachgemäßer Lagerung kann die Die mechanischen Eigenschaften bleiben gegenüber dem Herstellungsdatum unverändert. Für den Transport und die Konservierung ist keine Verpackung erforderlich
speziell, muss aber verlängert bleiben.
Verpackt in 100 Paaren pro Karton.

Das Waschen wird nicht empfohlen, da Handschuhe ihre ursprüngliche Leistung verlieren können. Zum Reinigen können Sie ein feuchtes Tuch verwenden.



Verwendung vom Benutzer überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorliegen vorhanden.

Hinweis: Die hierin enthaltenen Informationen und die Ergebnisse der Labortests sollen den Benutzer bei der Auswahl der PSA unterstützen.
Es versteht sich jedoch, dass die tatsächlichen Nutzungsbedingungen nicht ähnlich sein können. Es liegt daher in der Verantwortung des Endbenutzers und nicht vom Hersteller, die Eignung des Handschuhs für den Verwendungszweck.

Inappropriate glove use

Tactile sensitivity and dexterity reduce with poor fitting of glove cause fatigue in hands and finger.
Wrong size and poor fitting leads to poor hand protection.

Glove donning

Ensure the selection of appropriate glove size. Check for any physical damages or contamination prior to each use of glove. Discard if there is any damage or contaminant.

Glove doffing

Remove the glove as soon as it wear off or damage. When contaminant is not removable or presents a potential hazard it is advisable to easy left and right gloves off alternately using the gloved hand so that the gloves are removed without the contaminant contacting bare hands.

Hand Hygiene

When an indication for hand hygiene precedes a contact that also requires glove usage hand rubbing or hand washing should be performed before donning gloves and after removing gloves.

Eine Benutzerinformation wird in jeder Tüte mit zehn Paaren geliefert

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

NITREX SEGURIDAD LABORAL SL

Ezurriki, 13 - 20305 IRUN - España
Tel. 943 633282 - Fax 943 633261 - www. nitrex.es
Konformitätserklärung verfügbar: www.nitrex.es/es/2758G/



Dieser Artikel enthält ein Bioidprodukt mit dem Wirkstoff: Zinkpyrithion *

IT

BROCHURE INFORMATIVA
PROTEZIONE DEI GUANTI CONTRO I RISCHI MECCANICI
EN420: 2003 + A1: 2009 Requisiti generali dei guanti protettivi
EN388:2016

+A1:2018



1131B
I guanti sono stati testati nella zona del palmo
Adatto per scopi speciali (se le dimensioni non soddisfano i requisiti di lunghezza minima)

Modello	Descrizione
275BG	Guanto con supporto in cotone e rivestimento in lattice
Tagli	8-9-10

Quando il livello contrassegnato è X indica che il guanto non è stato testato o il metodo di prova non è adeguato.

RISCHIO MECCANICO EN 388: 2016



1131B
a b c d e

LIVELLO DI PRESTAZIONE						
Test	1	2	3	4	5	
a) resistenza all'abrasione	100	500	2000	8000	/	/
b) resistenza al taglio	1,2	2,5	5	10	20	/
c) resistenza allo strappo	10	25	50	75	/	/
d) resistenza alla perforazione	20	60	100	150	/	/
e) Resistenza al taglio verticale	A	B	C	D	E	F

Applicabile ai prodotti con risultati di taglio EN e TDM presentati: i risultati del test coupé sono puramente indicativi, mentre che la resistenza al taglio TDM è il risultato delle prestazioni di riferimento.

EN ISO 21420:2020

Rispetta la norma UE2016 /425 per i DPI sebbene secondo le norme europee
EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018.

Gli esami di tipo UE sono condotti da: SATRA Technology Europe Ltd.,
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irlanda (organismo notificato numero 2777)

Gli esami di tipo UKCA sono condotti da: SATRA Technology Center Ltd. - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD (organismo notificato numero 0321)

Raccomandazioni

- Non utilizzare in quei lavori in cui il livello di rischio meccanico da coprire supera i livelli di benefici indicati.
- Contiene lattice + acceleranti che possono causare reazioni allergiche.
- Non devono essere utilizzati in caso di rischio di intrappolamento da parti mobili delle macchine.
- Verificare prima di ogni utilizzo che l'articolo sia in buone condizioni.
- Per i guanti con due o più strati "la classificazione generale non riflette necessariamente le prestazioni dello strato pi

Osolescenza: se conservato correttamente, non subirà variazioni nelle proprietà meccaniche fino a tre anni da data di produzione. La durata di vita non può essere specificata e dipende dall'applicazione e dalla responsabilità del paziente per accertare l'idoneità dei guanti per l'uso previsto

Sempre, devono essere controllati dall'utente prima dell'uso per assicurarsi che non vi siano danni epräsentato
Conservazione: in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce solare e da qualsiasi altro agente aggressivo. Con una memoria adeguata, il La proprietà meccaniche non cambiano dalla data di produzione. Nessun imballaggio è richiesto per il trasporto e la conservazione
Speciale ma deve rimanere esteso.
Confezionato in 100 paia per cartone.

Istruzioni per la pulizia

Il lavaggio è sconsigliato in quanto i guanti potrebbero perdere la loro prestazione iniziale, per la pulizia è possibile utilizzare un panno umido.



Nota: le informazioni contenute nel presente documento e i risultati delle prove di laboratorio hanno lo scopo di aiutare l'utente a selezionare il DPI.
Tuttavia, si deve comprendere che le reali condizioni d'uso non possono essere simili. È quindi responsabilità dell'utente finale e non dal produttore, l'adeguatezza del guanto per l'uso previsto.
Un'informazione per l'utente viene fornita in ogni confezione da dieci paia.

Uso improprio de luva

A sensibilidade tátil e a destreza diminuem com o ajuste incorreto da luva, causando fadiga nas mãos e nos dedos
O tamanho incorreto e o encaixe incorreto levam a uma proteção insuficiente das mãos.

Calçar luva

Certifique-se de selecionar o tamanho de luva apropriado. Verifique se há danos físicos ou contaminação antes de cada uso de luva. Descarte se houver algum dano ou contaminante.

tirando luva

Quando a luva assim que ela ficar gasta ou danificada. Quando o contaminante não é removível ou apresenta um potencial perigo, é aconselhável tirar as luvas esquerda e direita alternadamente, usando a mão enluvada para que as luvas sejam removidas sem que o contaminante entre em contato com as mãos desprotegidas.

Higiene das mãos

Quando uma indicação de higiene das mãos precede um contato que também requer o uso de luvas, esfregar as mãos ou a lavagem deve ser realizada antes de calçar as luvas e depois de retirá-las.

Per ulteriori informazioni consultare il proprio fornitore.

NITREX SEGURIDAD LABORAL SL

Ezurriki, 13 - 20305 IRUN - España
Tel. 943 633282 - Fax 943 633261
Tel. 943 633282 - Fax 943 633261 - www. nitrex.es



Questo articolo contiene un biocida con il principio attivo: Zinco Piritione *