

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HOJA INFORMATIVA</b>                                |             |
| GUANTE CON RECUBRIMIENTO DE NITRILLO Y TEJIDO ACRILICO |             |
| 370W   |             |
| CAT-II   | 370W        |
| Guante   | 370W        |
| Marcado  | Ref y talla |
| Categoría protección                                   | Intermedia  |



| TALLAS DISPONIBLES                          |              |
|---|--------------|
| TAMAÑO DE LA MANO SEGÚN EN 420:2003/A1:2009 | TALLA GUANTE |
| 6   | X Pequeña    |
| 7   | Pequeña      |
| 8   | Mediana      |
| 9   | Grande       |
| 10  | X Grande     |
| 11  | XX Grande    |
| 12  | XXX Grande   |

\* Guantes para fines especiales (donde el riesgo para el área de la muñeca es mínimo). Las medidas de la talla del guante se toman cuando el guante está extendido y relajado. La propiedad de estiramiento de estos productos permite que los guantes se adapten al tamaño de la mano mencionada anteriormente.

DESCRIPCIÓN: Los guantes son un forro tejido de hilo hecho de dos capas. La capa exterior es de nailon-spandex con revestimiento ORRA (espumado de NBR) y la capa interior es de acrílico con lazos de felpa. El revestimiento ORRA proporciona la máxima destreza que es mucho más cómoda y fácil de usar, transpirable. El revestimiento ORRA NBR no solo mejora el nivel de protección, sino que también proporciona un buen agarre en seco y en mojado. Este guante proporciona una buena protección contra la abrasión y el desgarro en caso de manipulación en seco. Excelente ajuste, uso flexible con bucles de felpa.

#### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Tanto los guantes nuevos como los usados deben inspeccionarse minuciosamente antes de usarlos para asegurarse de que no haya daños. Los guantes no deben dejarse contaminados. La limpieza y desinfección no está diseñada para estos guantes.

#### ADVERTENCIA

- No lo utilice cerca de maquinaria en movimiento si existe riesgo de atrapamiento.
- Guantes con dos o más capas: la clasificación general no refleja necesariamente el rendimiento de la capa más externa.
- Los guantes que cumplen con el requisito de resistencia a la perforación pueden no ser adecuados para la protección contra objetos puntiagudos como agujas hipodérmicas.
- No exponer a llamas abiertas si el guante tiene un nivel de desempeño 1 o 2 en comportamiento de combustión.
- Para guantes multicapa, los niveles de rendimiento son aplicables a todo el guante, incluidas todas las capas.
- El guante puede perder su propiedad aislante cuando está mojado.

Nota: Las características de rendimiento de los guantes usados y lavados pueden diferir de los resultados que se muestran a continuación.

#### OBSOLESCENCIA

Cuando se almacena como se recomienda no sufrirá cambios en las propiedades mecánicas hasta por 5 años a partir de la fecha de fabricación. La vida útil no se puede especificar y depende de la aplicación y la responsabilidad del usuario de determinar la idoneidad del guante para el uso previsto.

#### ALMACENAMIENTO

Los guantes deben almacenarse idealmente a 5-25°C en un área seca y bien ventilada en el paquete original. Evite la luz solar directa.

#### DISPOSICIÓN

Los guantes usados pueden estar contaminados con materiales infecciosos o peligrosos. Deséchelo de acuerdo con las regulaciones de las autoridades locales. Vertedero o incinerar en condiciones controladas.

#### TENGA EN CUENTA

Los resultados de las pruebas físicas deberían ayudar en la selección del guante, sin embargo, debe entenderse que las condiciones reales de uso no se pueden simular y es responsabilidad del usuario final y no del fabricante determinar la idoneidad del guante para el uso previsto.

|  |       |
|--|-------|
| <b>HOJA INFORMATIVA</b>                                |       |
| GUANTE CON RECUBRIMIENTO DE NITRILLO Y TEJIDO ACRILICO |       |
| 370W   |       |
| CAT-II   | 370W  |
| EN388:2016   | 4232B |
| 4232B  | 4232B |

Este pictograma indica que el producto protege contra riesgos mecánicos y cumple con EN 388: 2016. Los números indican niveles de desempeño. El nivel de rendimiento de destreza es de 5 pulgadas de acuerdo con EN 420: 2003 + A1: 2009 (INTERMIDIO)  
Categoría de seguridad (CAT II) X - significa no ensayado  
Los resultados de la prueba se toman del área de la palma de los guantes.  
El nivel de protección aumenta con la clase de rendimiento.

| RIESGOS MECANICOS         | RESULT  | PROPIEDADES           | NIVEL 1                          | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4 | NIVEL 5 |
|---------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Resistencia a la abrasión | Nivel 4 | Abrasión (Cycles)     | 100                              | 500     | 2000    | 8000    |         |
| Resistencia al corte      | Nivel 2 | Corte (Index)         | 1.2                              | 2.5     | 5.0     | 10.0    | 20.0    |
| Resistencia al rasgado    | Nivel 3 | Rasgado (Newton)      | 10                               | 25      | 50      | 75      |         |
| Resistencia a la punción  | Nivel 2 | Punción (Newton)      | 20                               | 60      | 100     | 150     |         |
| Resistencia al corte TDM  | B       | Fuerza corte (Newton) | A>2, B>5, C>10, D>15, E>22, F>30 |         |         |         |         |

Este pictograma indica que el producto protege contra riesgos de calor y cumple con EN407: 2004. El número indica el nivel de comportamiento  
Nivel de comportamiento

|  |         |  |
|--|---------|--|
| Categoría II                               |         |  |
| Comportamiento al fuego                    | Nivel X |  |
| Calor por contacto                         | Nivel 1 |  |
| Calor por convección                       | Nivel X |  |
| Calor radiante                             | Nivel X |  |
| Partículas pequeñas de metal fundido       | Nivel X |  |
| Resistencia a la punción                   | Nivel X |  |
| Partículas grandes de metal fundido.       | Nivel X |  |
| Los guantes no deben ser expuestos a llama |         |  |

| Ensayo         | Comportamiento | Temperatura requerida/°C por nivel |         |         |         |         | Tiempo límite S |
|----------------|----------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
|                |                | Nivel 1                            | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 |                 |
| Calor contacto | 1              | 100                                | 250     | 350     | 500     |         | > 15            |

Este pictograma indica que el guante protege contra el frío conductivo y cumple la norma EN 511: 2006

|                         |  |         |
|-------------------------|--|---------|
| Frio Convectivo         |  | Nivel 0 |
| Frio por contacto       |  | Nivel 1 |
| Impermeabilidad al agua |  | Nivel 0 |

  

| Ensayo        | Comportamiento | Resistencia térmica R en m2 C/W |               |               |         |
|---------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------|
|               |                | Nivel 1                         | Nivel 2       | Nivel 3       | Nivel 4 |
| Frio contacto | 2              | 0.025<R<0.050                   | 0.050<R<0.100 | 0.100<R<0.150 | 0.15<R  |

USO  
Los guantes están diseñados para proteger contra riesgos intermedios que pueden incluir el manejo general de materiales, el montaje y el mantenimiento de guantes que brindan protección contra deslizamiento, suciedad y carea de trabajo mecánica moderada. La idoneidad del producto debe determinarse para cada aplicación de trabajo en particular como parte del proceso de evaluación de riesgos de los usuarios finales.

Si se especifica algún nivel de protección contra impacto, no es aplicable a los dedos.

Aplicable a productos con resultados de corte EN y TDM presentados: los resultados de la prueba de coupé son solo indicativos, mientras que la resistencia al corte TDM es el resultado de rendimiento de referencia.

Está fabricado con materiales que no se conoce produzcan alergia, sin embargo, en individuos propensos a ello, pueden presentar reacciones de rechazo  
Tenga en cuenta la temperatura ambiente así como las condiciones atmosféricas y el estado de salud del usuario.

\*Los exámenes de tipo EU están realizados por: SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland (notified body number 2777) conforme a la normativa EU 2016/425

\*Los exámenes de tipo UKCA están realizados por: SATRA Technology Center Ltd. - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD (Organismo homologado 0321)  
Una copia de la hoja informativa se suministra en cada bolsa de diez pares

#### Uso inadecuado del guante

La sensibilidad y la destreza táctiles se reducen con un mal ajuste del guante y causan fatiga en las manos y los dedos. Una talla incorrecta y un ajuste inadecuado provocan una protección deficiente de las manos.

#### Colocación del guante

Asegurar la selección de la talla de guante adecuada. Compruebe si hay daños físicos o contaminación antes de cada uso de guante. Desear si hay algún daño o contaminante.

#### Quitarse el guante

Quitese el guante tan pronto como se gaste o se dañe. Cuando el contaminante no se puede eliminar o presenta un potencial peligro es aconsejable quitarse los guantes derecho e izquierdo alternativamente, utilizando la mano enguantada para quitarse los guantes sin que el contaminante entre en contacto con las manos desnudas.

#### Higiene de manos

Cuando una indicación de higiene de manos precede a un contacto que también requiere el uso de guantes, el frotamiento de manos o el lavado debe realizarse antes de ponerse los guantes y después de quitarse los guantes

Para información adicional consulte con su proveedor.

#### NITREX SEGURIDAD LABORAL SL

Ezurriki, 13 - 20305 IRUN - España

Tel. 943 633282 - Fax 943 633261 - www.nitrex.es

La Declaración de conformidad se puede obtener en : www.nitrex.es/es/370W/

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>USER INFORMATION</b>       |              |
| ORRA COATED GLOVES WITH TERRY |              |
| 370W                          |              |
| CAT-II                        | 370W         |
| MARKING:                      | STYLE, SIZE, |
| SAFETY CATEGORY:              | INTERMEDIATE |



| GLOVE SIZE AVAILABLE                     |            |
|--|------------|
| HAND SIZE DEFINED IN EN 420:2003/A1:2009 | GLOVE SIZE |
| 6  | X- Small   |
| 7  | Small      |
| 8  | Medium     |
| 9  | Large      |
| 10                                       | X-Large    |
| 11                                       | XX-Large   |
| 12                                       | XXX-Large  |

\*Gloves for special purpose (Where risk to wrist area is minimal). Glove size measurements are made when the glove is laid flat and relaxed. The stretch property of these products allows the gloves to accommodate the hand size quoted above.

#### DESCRIPTION

The gloves are string Knitted liner made of two layers. Outer layer is nylon-Spandex with ORRA (NBR foaming) coating and inner layer is acrylic with terry loops. ORRA coating provides maximum dexterity which is much more comfortable and user friendly, breathable. ORRA NBR coating not only enhance protection level but also provide good dry and wet grip. This glove provides good protection against abrasion and tear in dry handling. Excellent fit, flexible wearing with terry loops.

#### CLEANING / MAINTENANCE

Both new and used gloves should be thoroughly inspected before being worn to ensure no damage is present. Gloves should not be left in contaminated condition. Cleaning and disinfection is not intended for these gloves.

#### WARNING

- Do not use near moving machinery if there is a risk of entanglement.
- Gloves with two or more layers the overall classification does not necessarily reflect the performance of outmost layer.
- Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against sharp pointed objects such as hypodermic needles.
- Do not expose to open flame if the glove has a performance level 1 or 2 in burning behavior.
- For multi-layer gloves, performance levels are applicable to the whole glove including all layers.
- Glove may lose its insulate property when wet.

Note: The performance characteristics of worn and laundered gloves may differ from the results shown below.

#### OBSOLESCENCIA

When stored as recommended will not suffer change in mechanical properties for up to 5 years from the date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on the application and responsibility to user to ascertain suitability of the glove for its intended use.

#### STORAGE

Gloves should be ideally stored at 5-25°C in dry, well ventilated area in original package. Avoid direct sunlight.

#### DISPOSAL

Used gloves may be contaminated with infectious or other hazardous materials. Please dispose according to local authority regulations. Landfill or incinerate under controlled conditions.

#### PLEASE NOTE

The results of the physical tests should help in glove selection, however it must be understood that actual conditions of use cannot be simulated and it is the responsibility of the end user and not the manufacturer to determine glove suitability for the intended use.

|  |       |
|--|-------|
| <b>HOJA INFORMATIVA</b>                                |       |
| GUANTE CON RECUBRIMIENTO DE NITRILLO Y TEJIDO ACRILICO |       |
| 370W   |       |
| CAT-II   | 370W  |
| EN388:2016   | 4232B |
| 4232B  | 4232B |

This Pictogram indicates that the product protects against Mechanical risks and complies under EN 388:2016. The numbers indicate performance levels. Dexterity Performance level is 5 in according with EN 420:2003+A1:2009 (INTERMEDIATE)  
**Safety Category (CAT II)**  
X - Means not tested  
**Test results are taken from the palm area of the gloves.**  
The protection level increases with performance class.

| MECHANICAL TEST DATA | RESULT  | MECHANICAL PROPERT     | LEVEL 1                          | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 | LEVEL 5 |
|----------------------|---------|------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Abrasion resistance  | Level 4 | Abrasion (Cycles)      | 100                              | 500     | 2000    | 8000    |         |
| Cut resistance       | Level 2 | Cut (Index)            | 1.2                              | 2.5     | 5.0     | 10.0    | 20.0    |
| Tear resistance      | Level 3 | Tear (Newton)          | 10                               | 25      | 50      | 75      |         |
| Puncture resistance  | Level 2 | Puncture (Newton)      | 20                               | 60      | 100     | 150     |         |
| TDM Cut resistance   | B       | Cutting force (Newton) | A>2, B>5, C>10, D>15, E>22, F>30 |         |         |         |         |

This pictogram indicates that the product protects against heat risks and complies under EN407:2004. The number indicate performance level.  
(INTERMEDIATE)

|  |         |  |
|--|---------|--|
| Categoría (CAT II)   |         |  |
| Burning Behavior   | Level X |  |
| Color contact  | Level 1 |  |
| Convective Heat  | Level X |  |
| Radiant Heat   | Level X |  |
| Small splashes of Molten Metal                                 | Level X |  |
| Large quantities of Molten Metal                               | Level X |  |
| <b>Caution! Gloves must not come directly with naked flame</b> |         |  |

| Test         | Performance | Required Temperature/°C for level |         |         |         | Threshold Time S |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|------------------|
|              |             | Level 1                           | Level 2 | Level 3 | Level 4 |                  |
| Contact Heat | 1           | 100                               | 250     | 350     | 500     | > 15             |

This Pictogram indicates that the product protects against conductive cold and complies under EN511:2006

|                      |  |          |
|----------------------|--|----------|
| CONVECTIVE COLD      |  | LEVEL -0 |
| CONTACT COLD         |  | LEVEL -2 |
| WATER IMPERMEABILITY |  | LEVEL -0 |

  

| Test         | Performance | Thermal resistance R in m2 C/W |               |               |         |
|--------------|-------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------|
|              |             | Level 1                        | Level 2       | Level 3       | Level 4 |
| Contact Cold | 2           | 0.025<R<0.050                  | 0.050<R<0.100 | 0.100<R<0.150 | 0.15<R  |

USO  
Gloves are designed to protect against intermediate risk which may include General material handling, assembly and maintenance glove providing protection against slio, dirt and moderate mechanical workload. Suitability of the product is to be ascertained per each particular work application as part of the end users risk assessment oreroram.

-Use protective gloves only for the intended use and the right size. Check for damage before use. never use damagee glove.

-If a protection against impact is specified, the scope of protection does not apply to the finger.

-For dulline during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance is the reference performance results.

-None of the materials or processes used in the manufacture of these products is known to be harmful to the wearer  
Please consider Environmental Temperature, Atmospheric Conditions, Wind Speed, Health and well-being of the person, effect of other protective clothing worn by the person, time of exposure, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with wet or dry objects when selecting this PPE.

The EU type examinations are conducted by: SATRA Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland (notified body number 2777) in accordance with EU Regulation 2016/425

\*The UKCA type examinations are conducted by: SATRA Technology Center Ltd. - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD (approved body number 0321)  
A user information sheet is supplied in every bag of ten pairs.

#### Inappropriate glove use

Tactile sensitivity and dexterity reduce with poor fitting of glove cause fatigue in hands and finger.

Wrong size and poor fitting leads to poor hand protection.

#### Glove donning

Ensure the selection of appropriate glove size. Check for any physical damages or contamination prior to each use of glove. Discard if there is any damage or contaminant.

#### Glove doffing

Remove the glove as soon as it wear off or damage. When contaminant is not removable or presents a potential hazard it is advisable to easy left and right gloves off alternately using the gloved hand so that the gloves are removed without the contaminant contacting bare hands.

#### Hand Hygiene

When an indication for hand hygiene precedes a contact that also requires glove usage hand rubbing or hand washing should be performed before donning gloves and after removing gloves.

For additional information consult your supplier.

#### NITREX SEGURIDAD LABORAL SL

Ezurriki, 13 - 20305 IRUN - España

Tel. 943 633282 - Fax 943 633261 - www.nitrex.es

La Declaración de Conformity can be accessed at: www.nitrex.es/es/370W/

| HOJA INFORMATIVA   |              |
|--|--------------|
| LUVIA REVISTIDA A NITRILO COM TECIDO DE PLUSH  |              |
| CAT-II   | 370W         |
| Marcado  | Ref y tamaño |
| Categoría de protección:   | Intermedia   |
|  |              |
| <p>Este artigo contém um produto biocida com a substância ativa: Zinco Piritiona</p> |              |

| TAMANHOS DISPONÍVEIS                             |              |
|--|--------------|
| Tamanho da Mão de acordo com EN 420:2003/A1:2009 | Tamanho luva |
| 6  | X Pequena    |
| 7  | Pequena      |
| 8  | Mediana      |
| 9  | Grande       |
| 10   | X Grande     |
| 11   | XX Grande    |
| 12   | XXX Grande   |

\*Luvas para fins especiais (onde o risco para a área do pulso é mínimo). As medidas do tamanho da luva são feitas quando a luva está esticada e relaxada. A propriedade de alongamento desses produtos permite que as luvas se adaptem ao tamanho da mão mencionada acima.

**DESCRIÇÃO:** As luvas são um forro de malha de fio feito de duas camadas. A camada externa é de náilon-spandex com revestimento ORRA (espuma NBR) e a camada interna é de acrílico com laços de pelúcia. O forro ORRA oferece destreza máxima que é muito mais confortável e fácil de usar, respirável. O revestimento ORRA NBR não só melhora o nível de proteção, mas também oferece boa aderência em condições secas e molhadas. Esta luva oferece boa proteção contra abrasão e rasgo no caso de manuseio a seco. Ajuste excelente, desgaste flexível com loops de pelúcia.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

Tanto as luvas novas quanto as usadas devem ser inspecionadas minuciosamente antes do uso para garantir que não haja danos. As luvas não devem ser deixadas contaminadas. A limpeza e desinfecção não são projetadas para essas luvas.

**ATENÇÃO**

- Não use próximo a máquinas em movimento se houver risco de emaranhamento.
- Luvas com duas ou mais camadas: a classificação geral não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa.
- Luvas que atendem ao requisito de resistência à perfuração podem não ser adequadas para proteção contra objetos pontiagudos, como agulhas hipodérmicas.
- Não exponha a chamas abertas se a luva tiver desempenho nível 1 ou 2 no comportamento de combustão.
- Para luvas multicamadas, os níveis de desempenho são aplicáveis a toda a luva, incluindo todas as camadas.
- A luva pode perder sua propriedade isolante quando molhada.
- Nota: As características de desempenho de luvas usadas e lavadas podem diferir dos resultados mostrados abaixo.

**OSOLESCÊNCIA**

Quando armazenado conforme recomendado, não sofrerá alterações nas propriedades mecânicas por até 5 anos a partir da data de fabricação. A vida útil não pode ser especificada e depende da aplicação e da responsabilidade do usuário em determinar a adequação da luva para o uso pretendido.

**ARMAZENAMENTO**

O ideal é que as luvas sejam armazenadas a 5-25°C em local seco e bem ventilado na embalagem original. Evite luz solar direta.

**PROVISÃO**

Luvas usadas podem estar contaminadas com materiais infecciosos ou perigosos. Descarte de acordo com os regulamentos das autoridades locais. Aterre ou incinere em condições controladas.

**TENHA EM MENTE**

Os resultados dos testes físicos devem auxiliar na seleção das luvas, no entanto, deve-se entender que as condições reais de uso não podem ser simuladas e é responsabilidade do usuário final, e não do fabricante, determinar a adequação da luva para o uso pretendido.

| INFORMATIONS DE L'UTILISATEUR  |  |
|--|--|
| GANTS ENDOUIT NITRILE AVEC TERRY   |  |
| CAT-II   | 370W                                   |
| GANTS:   | Modèle, Taille,                        |
| MARKING:   | Catégorie de protection: INTERMÉDIAIRE |
| CATEGORIE PROTECTION:  | Intermedia                             |
|  |  |
| <p>Cet article contient un produit biocide dont la substance active est: Zinc Pyrithione »</p> |  |

| GLOVE SIZE AVAILABLE                     |  | TAILLE DE LA MAIN DÉFINIE DANS |           |
|--|--|--------------------------------|-----------|
| HAND SIZE DEFINED IN EN 420:2003/A1:2009 |  |                                |           |
| 6  |  |                                | X-Petit   |
| 7  |  |                                | Petit     |
| 8  |  |                                | Medium    |
| 9  |  |                                | Grand     |
| 10                                       |  |                                | X-Grand   |
| 11                                       |  |                                | XX-Grand  |
| 12                                       |  |                                | XXX-Grand |

\* Gants à usage spécial (là où le risque pour la zone du poignet est minime). Les mesures de la taille des gants sont effectuées lorsque le gant est posé à plat et détendu.

**DESCRIPTION**  
Les gants sont une doublure tricotée composée de deux couches. La couche extérieure est en nylon-spandex avec revêtement ORRA (mousse NBR) et la couche intérieure est en acrylique avec des boucles en éponge. Le revêtement ORRA a fourni une dextérité maximale qui est beaucoup plus confortable et conviviale, et respire. Le revêtement ORRA NBR améliore non seulement le niveau de protection, mais offre également une bonne adhérence sur sol sec et mouillé. Ce gant offre une bonne protection contre l'abrasion et la déchirure lors d'une manipulation à sec. Excellent ajustement, port flexible avec des boucles en éponge.

**NETTOYAGE & ENTRETIEN**

Les gants neufs et usagés doivent être soigneusement inspectés avant d'être portés pour s'assurer qu'aucun dommage n'est présent. Les gants ne doivent pas être laissés dans un état contaminé. Le nettoyage et la désinfection ne sont pas prévus pour ces gants.

**AVERTISSEMENT**

- Ne pas utiliser à proximité de machines en mouvement s'il y a un risque d'enchevêtrement.
- Gants avec deux couches ou plus, la classification globale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche la plus externe.
- Les gants répondant à l'exigence de résistance à la perforation peuvent ne pas convenir pour la protection contre les objets pointus tels que les aiguilles hypodermiques.
- Ne pas exposer à une flamme nue si le gant a un niveau de performance 1 ou 2 en comportement au feu.
- Pour les gants multicouches, les niveaux de performance sont applicables à l'ensemble du gant, y compris toutes les couches.
- Le gant peut perdre sa propriété isolante lorsqu'il est mouillé.

**REMARQUE:** Les caractéristiques de performance des gants portés et lavés peuvent différer des résultats indiqués ci-dessous.

**OSOLESCENCE**

Lorsqu'il est stocké comme recommandé, il ne subira pas de modification des propriétés mécaniques jusqu'à 5 ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie ne peut pas être spécifiée et dépend de l'application et de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le gant est adapté à l'usage auquel il est destiné.

**ESPACE DE RANGEMENT**

Les gants doivent être stockés idéalement entre 5 et 25 ° C dans un endroit sec et bien ventilé dans leur emballage d'origine. Évitez la lumière directe du soleil.

**DISPOSITION**

Les gants usagés peuvent être contaminés par des matières infectieuses ou d'autres matières dangereuses. Veuillez vous débarrasser conformément aux réglementations locales. Mettre en décharge ou incinérer dans des conditions contrôlées.

**NOTEZ S'IL VOUS PLAÎT**

Les résultats des tests physiques doivent aider à la sélection des gants, mais il faut comprendre que les conditions réelles d'utilisation ne peuvent pas être simulées Et il est de la responsabilité de l'utilisateur final et non du fabricant de déterminer l'aptitude des gants à l'utilisation prévue.

| HOJA INFORMATIVA                                   |  |
|--|--|
| LUVIA REVISTIDA A NITRILO COM TECIDO DE PLUSH 370W |  |
| CAT-II   | 370W   |
| EN388:2016   | Este pictograma indica que o produto protege contra riscos mecânicos e está em conformidade com EN 388: 2016. Os números indicam níveis de desempenho. O nível de desempenho de destreza é de 5 polegadas de acordo com EN 420: 2003 + A1: 2009 (INTERMEDIÁRIO).<br>Categoria de segurança (CAT II) X - significa não testado<br>Os resultados do teste são retirados da área da palma das luvas.<br>O nível de proteção aumenta com a classe de desempenho. |

| RISCO MECANICO                | RESULT  | PROPIEDADES          | NIVEL 1                          | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4 | NIVEL 5 |
|-------------------------------|---------|----------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Resistência à abrasão         | Nível 4 | Abrasião (Cycles)    | 100                              | 500     | 2000    | 8000    |         |
| Resistência ao corte          | Nível 2 | Corte (Index)        | 1.2                              | 2.5     | 5.0     | 10.0    | 20.0    |
| Resistência ao rasgo          | Nível 3 | Rasgo (Newton)       | 10                               | 25      | 50      | 75      |         |
| Resistência à perfuração      | Nível 2 | Perforação (Newton)  | 20                               | 60      | 100     | 150     |         |
| Resistência ao corte vertical | B       | Fuerza corte (Newto) | A=2, B=5, C=10, D=15, E=22, F=30 |         |         |         |         |

| HOJA INFORMATIVA                                   |   |
|--|---|
| LUVIA REVISTIDA A NITRILO COM TECIDO DE PLUSH 370W |   |
| CAT-II   | 370W  |
| EN407:2004   | Este pictograma indica que o produto protege contra riscos de calor em conformidade com EN407: 2004. Os números indicam níveis de desempenho<br>Categoria II<br>Comportamento ao fogo<br>Calor por contacto<br>Calor por convecção<br>Calor radiante<br>Partículas pequenas de metal fundido<br>Partículas grandes de metal fundido. Aviso:<br>Cuidado! Luvas não devem vir diretamente com chama nua |

| Test          | Nível | Temperatura requerida /°C por nível |     |     |     | Tempo limite S |
|---------------|-------|-------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|
| Calor contact | 1     | 100                                 | 250 | 350 | 500 | > 15           |

| HOJA INFORMATIVA                                   |   |
|--|---|
| LUVIA REVISTIDA A NITRILO COM TECIDO DE PLUSH 370W |   |
| CAT-II   | 370W  |
| EN511:2006   | Este pictograma indica que o produto protege contra riscos de el frio conductivo em conformidade a la norma EN 511: 2006<br>Frio Conectivo<br>Frio por contacto<br>Impermeabilidade al agua |

| Ensayo        | Comportamiento | Resistencia térmica R en m2 C/W |               |               |         |
|---------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Frio contacto | 2              | Nivel 1                         | Nivel 2       | Nivel 3       | Nivel 4 |
|               |                | 0.025<R<0.050                   | 0.050<R<0.100 | 0.100<R<0.150 | 0.15<R  |

**USO**  
Los guantes están diseñados para proteger contra riesgos intermedios que pueden incluir el manejo general de materiales, el montaje y el mantenimiento de guantes que brindan protección contra deslizamiento, suciedad y carga de trabajo mecánica moderada. La idoneidad del producto debe determinarse para cada aplicación de trabajo en particular como parte del programa de evaluación de riesgos de los usuarios finales.

Se cualquier nivel de protección contra impacto for especificado, ele não se aplica aos dedos.  
Aplicável a produtos com resultados de corte EN e TDM apresentados: Os resultados do teste de cupé são apenas indicativos, enquanto a resistência de corte TDM é o resultado de desempenho de referência.  
É fabricado com materiais que não são conhecidos por produzir alergias; no entanto, em indivíduos propensos a isso, eles podem apresentar reações de rejeição.  
Leve em consideração a temperatura ambiente, bem como as condições atmosféricas e o estado de saúde do país.

\*Los exámenes de tipo EU están realizados por: SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland (notified body number 2777) conforme a la normativa EU 2016/425

\*Los exámenes de tipo UKCA están realizados por: SATRA Technology Center Ltd. - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD (organismo notificado número 0321)  
As informações do usuário são fornecidas em cada saco de dez pares.

**Usos impróprios de luva**  
A sensibilidade tátil e a destreza diminuem com o ajuste incorreto da luva, causando fadiga nas mãos e nos dedos  
O tamanho incorreto e o encaixe incorreto levam a uma proteção insuficiente das mãos.

**Calçando luva**  
Certifique-se de selecionar o tamanho de luva apropriado. Verifique se há danos físicos ou contaminação antes de cada uso de luva. Descarte se houver algum dano ou contaminante.  
**Tirando luva**  
Remova a luva assim que ela ficar gasta ou danificada. Quando o contaminante não é removível ou apresenta um potencial perigo, é aconselhável tirar as luvas esquerda e direita alternadamente, usando a mão enluvada para que as luvas sejam removidas sem que o contaminante entre em contato com as mãos desprotegidas.

**Higiene das mãos**  
Quando uma indicação de higiene das mãos precede um contato que também requer o uso de luvas, esfregar as mãos ou a lavagem deve ser realizada antes de calçar as luvas e depois de retirá-las.

Para informações adicionais, consulte seu provedor.  
**NITREX SEGURIDAD LABORAL SL**  
Ezurriki, 13 - 20305 IRUN - España  
Tel. 943 633282 - Fax 943 633261 - www.nitrex.es  
Declaracao de Conformidad disponivel em www. nitrex.es/es/370W/

| USER INFORMATION                             |   |
|--|---|
| GANT ENDOUIT NITRILE ET SUPPORT ACRILIC 370W |   |
| CAT-II                                       | 370W  |
| EN388:2016                                   | Le pictogramme indique que le produit protège contre les risques mécaniques et est conforme à la norme EN 388: 2016. Les chiffres indiquent les niveaux de performance. Le niveau de performance de dextérité est de 5 pouces selon EN 420: 2003 + A1: 2009 (INTERMÉDIAIRE).<br>Catégorie de sécurité (CAT II)<br>X - Moyens non testés<br>Les résultats des tests sont tirés de la paume des gants.<br>Le niveau de protection augmente avec la classe de performance. |

| RISQUE MECHANIQUE            | RESULT   | PROPRIETES             | Niveau 1                         | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
|------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Résistance à l'abrasion      | Niveau 4 | Abrasion (nCycles)     | 100                              | 500      | 2000     | 8000     |          |
| Résistance à la coupure      | Niveau 2 | Coupure (Index)        | 1.2                              | 2.5      | 5.0      | 10.0     | 20.0     |
| Résistance à la déchirure    | Niveau 3 | Déchirure (Newton)     | 10                               | 25       | 50       | 75       |          |
| Résistance à la perforation  | Niveau 2 | Perforation (Newton)   | 20                               | 60       | 100      | 150      |          |
| Résistance à la coupure TD B | F        | Fuerce coupure (Newto) | A=2, B=5, C=10, D=15, E=22, F=30 |          |          |          |          |

| USER INFORMATION                             |   |
|--|---|
| GANT ENDOUIT NITRILE ET SUPPORT ACRILIC 370W |   |
| CAT-II                                       | 370W  |
| EN407:2004                                   | Le pictogramme indique que le produit protège contre les risques de chaleur et est conforme à la norme EN407:2004. Les chiffres indiquent le de performance<br>Catégorie protection (CAT II)<br>Comportement au feu<br>Chaleur par contact<br>Chaleur par convection<br>Chaleur par rayonnement<br>Petit éclaboussures de metal fondu<br>Grand éclaboussures de metal fondu |

| Test    | Niveau | Temperatura demandada /°C pour niveau |        |          |          | Temp limit S |
|---------|--------|---------------------------------------|--------|----------|----------|--------------|
| Chaleur | 1      | Niveau 1                              | Niv. 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | > 15         |
|         |        | 100                                   | 250    | 350      | 500      |              |

| USER INFORMATION                             |   |
|--|---|
| GANT ENDOUIT NITRILE ET SUPPORT ACRILIC 370W |   |
| CAT-II                                       | 370W  |
| EN511:2006                                   | Le pictogramme indique que le produit protège contre les risques du froid et est conforme à la norme EN511:2006<br>FROID CONNECTIVE<br>FROID PAR CONTACT<br>IMPERMEABILITE DE L'EAU |

| Test          | Niveau | Thermal resistance R in m2 C/W |               |               |          |
|---------------|--------|--------------------------------|---------------|---------------|----------|
| Froid Contact | 2      | Niveau 1                       | Niveau 2      | Niveau 3      | Niveau 4 |
|               |        | 0.025<R<0.050                  | 0.050<R<0.100 | 0.100<R<0.150 | 0.15<R   |

**USAGE**  
Les gants sont conçus pour protéger contre les risques intermédiaires qui peuvent inclure des gants de manutention, d'assemblage et d'entretien généraux. protection contre le glissement et une charge de travail mécanique modérée. L'adéquation du produit doit être vérifiée pour chaque application de travail particulière dans le cadre du programme d'évaluation des risques des utilisateurs finaux.

N'utilisez des gants de protection que pour l'usage prévu et la bonne taille. Vérifiez les dommages avant utilisation, n'utilisez jamais de gants endommagés.  
Si une protection contre les chocs est spécifiée, l'étendue de la protection ne s'applique pas au doigt.  
Pour le terrissement lors du test de résistance aux coupures, les résultats du test coupé ne sont qu'indicatifs tandis que la résistance aux coupures TDM est les résultats de performance de référence.  
Il est fabriqué avec des matériaux qui ne sont pas connus pour provoquer des allergies, cependant, chez les personnes sujettes à cela, ils peuvent présenter réactions de rejet.

Veillez considérer la température environnementale, les conditions atmosphériques, la santé et le bien-être de la personne, l'effet des autres vêtements de protection portés par la personne, le temps d'exposition, le niveau d'activité, l'exigence de dextérité, le contact avec des articles froids et le contact avec des objets humides ou secs lors du choix de cet EPI.

\*Los exámenes de tipo UE sont effectués par: le centre technologique SATRA Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irlande (organisme notifié numéro 2777) en conformité avec la norme UE 2016/425

\*Los exámenes de type UKCA sont effectués par: le centre technologique SATRA Technology Center Ltd. - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD (organisme notifié numéro 0321)  
Une information utilisateur est fournie dans chaque sac de dix paires.

**Utilisation inappropriée de gants**  
La sensibilité tactile et la dextérité diminuent avec un mauvais ajustement du gant, ce qui fatigue les mains et les doigts.  
Une mauvaise taille et un mauvais ajustement entraînent une mauvaise protection des mains.  
**Enfilage de gants**  
Assurez-vous de choisir la taille de gants appropriée. Vérifiez s'il y a des dommages physiques ou de la contamination avant chaque utilisation de gant. Jeter s'il y a des dommages ou des contaminants.  
**Enlever les gants**  
Retirez le gant dès qu'il est usé ou endommagé. Lorsque le contaminant n'est pas amovible ou présente un potentiel danger, il est conseillé de retirer facilement les gants gauche et droit alternativement en utilisant la main gantée afin que les gants soient retirés sans que le contaminant n'entre en contact avec les mains nues.

**Hgiène des mains**  
Lorsqu'une indication d'hygiène des mains précède un contact qui nécessite également le port de gants le lavage doit être effectué avant d'enfiler les gants et après avoir retiré les gants.

Pour informations additionnelle, consultez votre fournisseur.  
**NITREX SEGURIDAD LABORAL SL**  
Ezurriki, 13 - 20305 IRUN - España  
Tel. 943 633282 - Fax 943 633261 - www.nitrex.es  
Declaracion de Conformite disponivel en www. nitrex.es/es/370W/